BORN TO WORK

worthwear.com

EN ISO 13688:2013

TP TC 019/2011

trousers

DRILL

CATEGORY I

86-96

176-182

EN ISO 13688:2013

TP TC 019/2011

SIZE/TAGLIA/GRÖßES 50

TAILLE 44

TALLA 44

SIZE 35

SIZE 35

C 50

60% Cotton, 40% Polyester
60% Cotone, 40% Poliestere
60% Baumwolle, 40% Polyester
60% Coton, 40% Polyester
60% Algodón, 40% Poliéster

ODL Number:
MADE IN CHINA

COFRA S.r.l.
Via dell'Euro, 53–57–59, 76121 - Barletta (BT) Italia
C.P. 210 UFF. Postale Barletta Centro

INSTRUCTIONS FOR USE
n° A88–06
May 2021

www.cofra.it

IT — ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE versione 6.1 – LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Grazie per la preferenza accordataci. Lei ha scelto un Capo di abbigliamento da lavoro COFRA.
Questo prodotto è stato progettato e costruito conformemente alle regole stabilite dal REGOLAMENTO (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE, ed ai requisiti delle norme armonizzate Europee EN ISO 13688:2013.
I materiali impiegati per confezionarlo forniscono il Capo rispettano la Direttiva 79/769/CEE "[...] relative alle restrizioni in materia di ammissione e all'utilizzo di determinate sostanze e preparati pericolosi" e successive modifiche.
Il capo è progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore. Le prestazioni del capo sono riconducibili attraverso il pittogramma e i relativi indici ai rischi ed ai livelli prestazionali previsti dalla norma EN ISO 13688:2013.
Ce l'hai protetto in modo ottimale? Ogni prodotto COFRA è progettato per offrire la massima protezione all'utilizzatore, ma è importante che l'utilizzatore sia consapevole che l'abbigliamento da lavoro non è un capo di rischio o di disturbo per chi lo indossa, i materiali costituenti sono stati selezionati tra quelli che offrono le migliori prestazioni, la miglior durata e che non è conosciuto alcun caso di contaminazione o di reazione eccessive dovuta a ciò che è odoroso.
La confezione dell'indumento è stata curata in modo tale che non ci siano punti ciechi. Le cuciture o parti accessorie in diretto contatto con la pelle che presentano bordi taglienti sono state accuratamente rifinite.
ADEGUATEZZA ALLA MORFOLOGIA DELL'UTILIZZATORE – La gamma di taglie in cui il capo è stato progettato fa sì che esso si adatti alla corporatura dell'utilizzatore in modo tale da non limitarne alcun movimento durante la normale attività lavorativa.
DOTAZIONI PROTETTIVE – I pantaloni sono dotati di tasca porta ginocchiere e/o tasche per l'inserimento di protezioni imbottite (non fornite).
VIDEOMELLEATLAS – A nadrágon lehet tehát ever kijelölt zseb található puha anyagból készült térdelő, amely megvédi a térdet a kényelmetlen nyomástól, a kereskedelmi kód, a CE logó, a hivatalozott kategória, a piktogramok és a megjelölt osztályok és a részletek, az anyagok összeállítások és hátkönnyűség és a karbantartási szimbólumok.
ÖSSZETÉTEL – Lásd a címkén, pontosan meghatározva.
MÉRETEZÉS – A nadrágon található ever egy különleges anyagból készült mobiltelefon zseb, amely képes megvédeni a tőrzs közvetlenül a telefon mögötti részét az aztnema elektromágneses hullámainak felfogásától/kiadásától, amikor a telefonhívást a zsebben van.
SZERVISZ – Ez a nadrág megfelel a szakmunka végzése során (EN ISO 13688:2013).
A RUHÁZAT NEM VÉD A KÖVETKEZŐKKEL SZEMBEN:
–mozgásban levő részekbe akadás;
–vegyi hatások (savak, oldószerek, stb.);
–mechanikus agressziv kockázatok (vágások, fúrások, stb.);
–hőmérsékletnek kitett részek, amelyek a ruházat nem tanúsított;
MEGJEGYZÉS – A viselőnek a fennálló lehetséges kockázatok alapján kell összeállítania a ruházatot kiegészítő védőruházatokkal, amelyek a munkavégzés során a szükséges védelmet nyújtják.
A RUHÁZAT NEM VÉD A KÖVETKEZŐKKEL SZEMBEN:
–mozgásban levő részekbe akadás;
–vegyi hatások (savak, oldószerek, stb.);
–mechanikus agressziv kockázatok (vágások, fúrások, stb.);
–hőmérsékletnek kitett részek, amelyek a ruházat nem tanúsított;
–hőkockázat;
–lángon általadató vagy láng kiválása;
–minden más kockázat, amelyre a ruházat nem tanúsított;
MEGJEGYZÉS – A viselőnek a fennálló lehetséges kockázatok alapján kell összeállítania a ruházatot kiegészítő védőruházatokkal, amelyek a munkavégzés során a szükséges védelmet nyújtják.
ELDOBÁS – Ez a termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat, ezért a ruházat hulladéknak minősül.
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:
–ne használja a ruházatot, ha sérült vagy ha az nem megfelelően működik;
–ne végezzen módosításokat a ruházaton;
–ne használja a ruházatot, ha nem megfelelően van karbantartva;
–ne használja a ruházatot, ha nem megfelelően van kiválaszt

LV RAŽOT JA INSTRUKCIJA UN INFORM ĀJA versija 6.1 – LIECGRE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Palīdies par izstrādi Esat izvēlējies darbu aģentūru COFRA.

Šis produktam ir ženklinums Bendrā CE, nes atbilstību direktīvai (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atcel Direktīvu 89/686/EEK un atbilst šo standartu prasībām EN ISO 13688:2013.

Apģērbs nāzdaļā testēts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 1.pielikumā.

Kopumā mēdzinātos atbilstība ES direktīvas 79/769/EEB, „susijusiu su tam tikru pavojingų medžiagų ir preparatų apribojimo ir naudojimo apribojimais“] bet to nedrīkst lietot bīstamos. Kopumā pagaminta tiek kad numatītumis sālyposmis jos naudotojas bus tinkamai apsaugotas. Kopumā savybės pavaizduotos paveikslėliuje ir pirie jos pritaikomose ženklusose, kurie sutampa su EB ženklais. Šios savybės buvo nustatytos lētyras kuriems pavyzdžiui.

AAP SAUGUMAS – Kopumā pagamintą taip, kad nekeltų pavojaus ar nepatogumų tam, kas ją dėvi, o medžiagos, iš kurių ji pagaminta, nesukeltų alergijų, nuvarų ar kitokių kenksmingų reakcijų. Visos medžiagos atitinka taikytinus, be to, jas naudojant nepatenkėtas šalutinis poveikis. Kopumā, kad apsauga būtų kuo geresnė, ji pritaikyta prie judesių, kuriuos atlieka dėvintysis, ir prie jo priimtinų vėsos ir patogumo, kad apsauga galėtų tinkamai laikytis ant kūno, kuo geriau apsaugotų nuo šalčio ir nuo šlapimo.

PAMENKLINIS ARBA VAIKAZDĖMAS – Kopumā pagamintas drabužis žymėtas tinkamo dydžio ženklu, kad galėtų tinkamai laikytis ant kūno, kuo geriau apsaugotų nuo šalčio ir nuo šlapimo.

PRIEŠTAKYMAS PRIE NAUDOTOJO KŪNO SUDĖJIMO – Galima naudoti kopumā dydžiai, todėl ji tinka įvairiems naudotojams. Tinka kartą užsidėjus kepurė ir visą laiką drabant įvairiose padėtyse puikiai prisitaiko prie žmogaus kūno siluetų.

APSAUGINIAI DRABUŽIAI – Kelnes gali būti su pamirkštintais antkeliais tien, kur numatyta jų vieta) – jos tinka, kai drėgmės atmosferos sąlygomis nedidelio kelių nuo sutrinkimo, tačiau yra tinkami ir patogu atmosferos.

„C-are“ ženklu pažymėtuose švarkuose yra kišenė mobiliajam telefonui, paminkštinta specialia medžiaga, kuri apsaugo krūtinės ląstą nuo antenos skleidžiamų elektromagnetinių bangų spinduliuotės, kai telefonas yra išskleistoje.

AUDINIO SUDĖTIS – Žr. tiesiai ant kepurės prisiūtą etiketę.

PASKIRTIS – Paprasta dėvėjimui atvirose erdvėse.

- viegli novērtamu kaitinu iedarbību, ko izraisa tīrīšanas līdzekļi;
- riskus, ko izraisa saskare ar karstumu (temperatūras virs 50°C);
- nelielas sadzīvēs un rūpniecības ķīmiskās vielas, kuras vairāk nekā 50°C temperatūrā;
- lietnīgi sutekinėjami ir netinkama vibracija, kenkianti gyvybiniams vidaus organams ir sukeliantį ilgalaikius jo pakenkimus;
- žalingas saules spinduliu poveikis.
- įprasti atmosferos reiškiniai vykdant profesinę veiklą (ES NO 13688:2013).

SVARBI NEAPSAUGO NUO

- pavojaus įstrigti tarp judančių detalių;
- agresyvaus chemikalų (rūgščių, tirpiklių ir pan.) kellamo pavojaus;
- pavojaus susižalėti (sijojauti, isidurti ir pan.);
- pavojaus įsijausti nelšiojamuoju grandininiu įrankiu;
- šlumos pavojaus;
- pavojaus užsidegti – netinka liepsnai užgesinti;
- bet kokio kito pavojaus, kuo nuo kurio kepurė neskirta apsaugoti.

PASTABOS – Dažniausiai turi pirmenybę tie aspektai ir su kuo pirmiau kuo geriau. Tačiau ne visiems galimiems aspektams kitas nuo kurių gali būti taikomi skirtumai.

Šiuos savybes užtikrinamos tik tada, jei yra tinkamai dėvima ir susegta. Jei akivaizdžiai pastebėjote bent maždaugiaus keturgeis nusidėvėjimo požymius, nebenešiokite jos ir patikrinkite jos savybes arba pakeiskite ją naują kepure. Su informacijos pramatyta turi būti saugomas visa drabužio dėvėjimo laika.

Asmens pasaugos priemonių keisti negalima. Jei bandysite tiek iekeis pakeisti kepure, tai gali turėti įtakos jos dėvėjimo. Neatsižvelgiant į tai, mes galėsime jums padėti, jei kreipsitės. Kiliuzia dėl tiek tiek pakeistos kepurės ar kliuvą dėl tokiu kepurės savybių, nei tos, kuriu atitikti jo buvo skirta ir patvirtinta.

INSTRUKCIJOS IR PRIEŽIŪRA – Kiekvienam naudotojui kepurės etiketėje yra pateikta tam tikra informacija ir atidžiai laikytis patekimo instrukcijų. Ypač svarbu laikytis etiketėje ir toliau pateiktų priežiūros instrukcijų, nes netinkamai prižiūrint kepurės savybės gali sumažėti arba visiškai prarastis. Kepurės laikykite sausoje vietoje, toli nuo saulės šviesos ir šilumos šaltinių. „COFRA S.r.l.“ neprisima jokios atsakomybės dėl netinkamo naudojimo, netinkamos priežiūros ir netinkamo kepurės arba drabužio saikėtų nuostolių.

ĮSPĖJIMAS nebyloškite „reflex“ interpo.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS – Griežtai laikykitės etiketėje kepurės vidje pateiktų priežiūros instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS: nebyloškite šiuo ženklu

Mazgāt apģērbu pie maksimālās temperatūras 30 °C	Nosakāt apģērbu mazgāšanas iespējas un īpašu attieksmi apģērbiem: nuredo, kad apģērbinimas turi būti nemaišlus, vykdomas atsižvelgiant į apdorojimą pagal tą patį grafiro elementą be juostelės	– Leidžiama džiovinti būgnineje džiovyklėje – Saugotis 230 laipsnių žemesnėje temperatūroje	Ljuginti nekartu su tvirtinimu išaugiausia 110 °C
Skalbti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje	Loti mērena apgrūte: dubultā sūtra zem kvieša modeļa uz loti mērenu mazgāšanas apstākļi	– Leidžiama džiovinti būgnineje džiovyklėje – Įprasta džiovinimo programa	Ljginti vidutiniškai kartu lygintuvu išaugiausia 150 °C
Skalbti ne aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje	Atlauts balināšana ar hloru, tīkla aukstos un atšaušdžos ūdens temperatūrā	– Tai poodė baltėjį pilnamas ir chlor, pouze za studena a v tlmlenm rozsahu	Džiovinti išskleidus ant lygaus paviršiaus	Valyti sausai vieu rūšiu tirpiklius, išskyrus trichloretileną
Skalbti ne aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje	Atlauts balināt tikai ar sklābekli/produktiem bez hlora	Džiovinti pakabinus, prieš tai išgręžti rankomis ir gerai nukratyti	Valyti sausai vieu rūšiu tirpiklius, išskyrus trichloretileną	
Skalbti ne aukštesnėje nei 70 °C temperatūroje	Nebalināt	Džiovinti mechaniškai	Valyti sausai visų rūšių tirpikliais	
Skalbti rankoms ir ne aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje	Ar dūrem samērotību apgrūtēt	Džiovinti pakabinus, leisti nuslavinėti, negręsti rankomis ir lašinti vandeniui	Tekstilstrādājumus van gluribinim	Nav klimsti tīrīms
Nenaudoti šiuo ženklu	Nav atļauts lietot nekādus ūdens bāzes tīrīšanas līdzekļus	Žāvēšana, žāvēšana, izmantojot žāvējamo aparātu ar rotācijas cilindru – Izvēlēšanās žāvēšanas temperatūra	Gludināšana pie zemas temperatūras	
Nenaudoti šiuo ženklu	Mērena apstrāde: sūtra zem vertenes vai apša norāda, ka apstrādā jāveic mērenā režīmā attiecībā uz to pašu režīmā atbilstošu apstrādi	– Leidžiama džiovinti būgnineje džiovyklėje – Įprasta džiovinimo programa	Džiovinti išskleidus ant lygaus paviršiaus	Gludināšana pie vidējas temperatūras (maks. 200 °C)
Skalbti ne aukštesnėje nei 95 °C temperatūroje	Atļauts balināšana ar hloru, tīkla aukstos un atšaušdžos ūdens temperatūrā	– Tai poodė baltėjį pilnamas ir chlor, pouze za studena a v tlmlenm rozsahu	Džiovinti pakabinus, prieš tai išgręžti rankomis ir gerai nukratyti	Gludināšana pie augstas temperatūras (maks. 200 °C)
Skalbti ne aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje	Atļauts balināt tikai ar sklābekli/produktiem bez hlora	Džiovinti pakabinus, leisti nuslavinėti, negręsti rankomis ir gerai nukratyti	Valyti sausai vieu rūšiu tirpiklius, išskyrus trichloretileną	Klimstīgā lietīšana ar vidēju ūdens daudzumu, ūdens temperatūra līdz 40 °C
Skalbti ne aukštesnėje nei 70 °C temperatūroje	Nebalināt	Džiovinti mechaniškai	Valyti sausai trifluorheksamu, valtspirtu	Klimstīgā lietīšana ar ūdens daudzumu, ūdens temperatūra līdz 60 °C
Skalbti rankoms ir ne aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje	Apģērbu nevar žāvēt kartā gaisa cilindrā	Žāvēt ēnā	Klimstīgā lietīšana ar ūdens daudzumu, ūdens temperatūra līdz 40 °C	
Nemazgāt ūdenī	Ar dūrem samērotību apgrūtēt	Žāvēt nekādā gadījumā	Tekstilstrādājumus van gludinām	Nav klimstīgā lietīšana

MARKĖJIMAS – etiketė ar CE markėjimu atrodas pieštuko apėdyta kelnėsuo, šalia redzamā vietā. Tiek uzrādīts: kāzdoja nosaukums un logotips, modelis, komercālais kods, CE, logotips, piederības kategorija, piktogramma's, norādot apģērba kategoriją un klimatiskās zīmes, auduma sastāvs, uzturēšanas simbolus.

ŽYMĖJIMAS – Etiketė su EB ženklais yra drabužio viduje ir prisiūta taip, kad būtų gerai matoma. Joje pateikti: gamintojo pavadinimas ir logotipas, modelis, prekės kodas, EB logotipas, prekės grupė, piešiniuose nurodantys kepurės savybes ir jų vykdomą apsaugą, drabužio, audinio sudėtį, priežiūros ženklai.

CE markējumu piemērs – APZĪMĒJUMI:

Apģērbinimas yra šio informacinio pranešimo

Norādes kermenga atsauces apzīmējumi

Žr. šį informacinį pranešimą

Pievienojiet CE marķējuma piemēru – Skyringar:

Norāda ķermeņa atsauces apzīmējumi

Skatīt šo informatīvo lapu