

HU

## GONDOZÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### Olvassa el figyelmesen és tartsa be a következő utasításokat!

Szükséges, hogy a felhasználók felmérjék a munkahelyi kockázatokat és, hogy ellenőrizzék ha a termék ezeknek megfelelő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget ha a terméket a megemlítt kockázatokon kívül, egyéb kockázatok ellen használják és/vagy ha nem tartják be a jelen utasításokat.

#### Teljesítmény:

A védőeszközöket úgy kell megtervezni, hogy megfeleljenek az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek, valamint az I. kategóriájú egyéni védőeszközök tervezett felhasználási területének megfelelő alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeknek, a szabvány előírásaival összhangban: EN ISO 13688: 2013 - Védőruházat. Általános követelmények.

#### Használati területek:

Egyszerű koncepciójú, a testet kisebb kockázatok ellen megvédő, biztonsági felszerelés – például: felületi sérülést okozó mechanikus hatások, sem rendkívüli, sem szélsőséges légköri tényezők normális környezetekben, nem robbanásveszélyes légkörben, amely nem igényel egyéb, különleges védelmi felszerelést, mint például: építkezés, faipar, szállítás, szerelő műhelyek, lakatos műhelyek.

#### Használati útmutató


Minden használat előtt a felhasználónak ellenőriznie kell a ruházat látható sérüléseit; sérült ruházat nem használható! A terméket viselés közben le kell zárni és a testre kell felszerelni annak elkerülése érdekében, hogy a felhasználó által működtetett szerszámokkal vagy munkagépekkel elakadjon, vagy hogy a gép mozgó alkatrészei ne ragadjanak meg.

#### Tárolás:

Száraz, jól szellőztetett, nedvességtől és napfénytől védett, 5 és 25 °C közötti hőmérsékletű helyiségekben kell tárolni.

**Jelölés:** A címkét a ruha belsejébe varrják, jól láthatóan elhelyezve.

Címkesablon:



**Karbantartás és tisztítás:** Szigorúan tartsa be a Termék címkéjén szereplő ikonokat!

A LEGENDA					
	Mossa maximálisan 30 °C-on		Ne táposjon		Centrifugális szárítás alacsony hőmérsékleten
	Mossa maximálisan 40 °C-on		Vasalás alacsony hőmérsékleten, maximum 110 °C		Centrifugális szárítás mérsékelt hőmérsékleten
	Szintetikus ruházat maximális mosási ciklusa 40 °C		Vasalás mérsékelt hőmérsékleten, maximum 150 °C		Ne forogjon szárazon
	Mossa maximálisan 60 °C-on		Vasalás magas hőmérsékleten, maximum 200 °C		Ne tisztítsa szárazon
	Kézi mosás		Ne használjon fehérítőt		Perklór-etilénnel, szénhidrogénnel, oldószerekkel tisztítható R113 és R11
	A mosás tilos		Klór és oxigén alapú fehérítés megengedett		

Az EU megfelelőségi nyilatkozat itt elérhető: <https://magazin.renania.ro/>



+40 265 264 817