

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

MĂNUȘI DE SUDURĂ EN 12477



EN 12477 WELDING GLOVES

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond VIC 3121
Australia

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Protective Products Inc.
111 Wood Avenue South
Suite 210
Iselin NJ 08830
United States

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park
Boulevard International, 55
1070 Brussels
Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region

Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474 - 4º Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil

CNPJ: 03.496.778/0001-21
☎ +5511 3356 3100

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd, Prima 6, Prima Avenue,
Block 3512, Jalan Teknokrat 6, 63000
Cyberjaya, Selangor, Malaysia

☎ +60 3 8310 6688 📠 +60 3 8318 6699

Russia

Анселл РУС
Краснопресненская, Наб. 12, п. 3, оф. 1304-А
123610 Москва, Россия
☎ +7 495 258 13 16

www.ansell.com

A. Utilizare

Această notă cu instrucțiuni pentru utilizare se va utiliza în combinație cu informațiile specifice menționate în interiorul fiecărui ambalaj.

Aceste mănuși sunt concepute pentru a proteja mâinile și/sau antebrățele în principal împotriva riscurilor mecanice și/sau termice.

Acestea se conformează și sunt marcate în conformitate cu cerințele Directivei Europene 89/686/CEE cu modificările ulterioare. De asemenea ele se conformează cu standardele europene aplicabile.

Vă rugăm asigurați-vă că mănușile sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost destinate.

Explicația pictogramelor și a standardelor relevante de conformare:

 A B C D EN 388: 2003	Protecție împotriva riscurilor mecanice A: Rezistență la abraziune B: Rezistență la tăiere C: Rezistență la rupere D: Rezistență la perforare	 A B C D E F EN 407: 2004	Protecție împotriva căldurii A: Inflamabilitate B: Căldură de contact C: Căldură prin convecție D: Căldură radiantă E: Stropi mici de metal topit F: Proiecții de metal topit
-----------------------------	---	---------------------------------	---

EN 12477 A = Mănuși de protecție folosite în aplicații de sudare cu putere calorifică superioară, inclusiv sudare cu electrozi și sudare MIG.

EN 12477 B = Mănuși de protecție folosite în aplicații de sudare cu putere calorifică inferioară care necesită o dexteritate mare, inclusiv sudare TIG.

Certificatul de examinare CE de tip a fost emis de Organism Notificat de Cercetare cu nr. 0493, Centexbel Belgia Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Pentru detalii suplimentare asupra performanțelor produsului și pentru a obține o copie a Declarației de Conformitate, vă rugăm să consultați Ansell și/sau distribuitorul local.

B. precauții de utilizare

1. NU UTILIZAȚI ACESTE MĂNUȘI CA PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE.
2. Mănușile nu trebuie utilizate când există un risc de a se încălci în subansamble/componentele în mișcare ale mașinilor.
3. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile nu au defecte sau imperfecțiuni. Evitați purtarea mănușilor deteriorate, murdare sau uzate.
4. Mănușile nu trebuie să vină în contact cu focul deschis.
5. În mod normal, mănușa nu permite penetrarea radiațiilor UV. Nu există însă metode standardizate de testare pentru detectarea penetrării UV.
6. Când mănușile sunt utilizate pentru sudură cu arc electric, ele nu trebuie utilizate pentru a proteja față de electrocutare. Rezistența electrică a mănușilor scade, atunci când acestea se uda.

C. Ingrediente / Ingrediente cu grad ridicat de risc

Mănușile pot conține ingrediente cunoscute ca potențiale cauze ale alergiilor la subiecții sensibilizați, care ar putea manifesta reacții iritante și/sau alergice la contactele cu acestea. Dacă se produc reacții alergice, cereți de urgență sfatul medicului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic din cadrul Ansell.

D. Instrucțiuni de îngrijire

Depozitare: Evitați contactul direct cu razele solare; păstrați într-un loc uscat și răcoros. Țineți la distanță de sursele de ozon sau flacără deschisă.

Curățare: Mănușile nu sunt concepute pentru a fi spălate, dacă nu se specifică în mod expres în informațiile adăugate în interiorul fiecărei cutii de ambalare.

E. Eliminare

După utilizare mănușile pot fi contaminate cu materiale infecțioase sau alte materiale cu grad ridicat de risc.

Eliminați mănușile în conformitate cu reglementările autorităților locale. Îngropați-le sau incinerati-le în condiții controlate.

Ansell

Ansell