

## RO INSTRUCCIUNILE PRODUCĂTORULUI ȘI INFORMAȚII – Versiune 4.0 CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE FOLOSIRE

Vă mulțumim pentru preferința acordată. Dumneavoastră ați ales un Articol de Îmbrăcăminte de lucru COFRA.

Acest produs poartă marcajul CE deoarece este în conformitate cu reglementările stabilite de REGULAMENTUL (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE și îndeplinește cerințele normelor armonizate Europene EN ISO 13688:2013, EN 342:2004, EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Materialele folosite pentru a confecționa îmbrăcăminte respectă Directiva 79/769/CEE "[...] relative la restricțiile despre acceptarea pe piață și folosirea unor substanțe și amestecuri periculoase" și modificările ulterioare. Îmbrăcăminte este proiectată astfel încât, în condițiile de utilizare previzibile, să poată oferi protecția adecvată utilizatorului. Prestațiile îmbrăcăminte sunt indicate prin pictograma și indexurile adecvate alăturate acesteia prezentă pe marca CE. Aceste prestații rezultă din probele la care prototipurile au fost supuse.

INOCUITATEA EPI-ULUI: Îmbrăcăminte a fost confecționată astfel încât să nu fie cauză de risc sau de deranj pentru cine o îmbracă, materialele constitutive au fost selecționate dintre

cele care oferă cele mai bune prestații, cea mai optimă durată și care nu au contraindicații în ceea ce privește folosirea lor. Confecționarea îmbrăcăminte a fost efectuată astfel încât să nu fie puncte (de ex. cusături sau părți accesorii aflate în contact direct cu pielea) care să provoace iritații excesive sau leziuni celui care le îmbracă.

ADECVAREA LA PROFILUL UTILIZATORULUI: Gama de măsuri pentru care a fost proiectată îmbrăcăminte îi permite să se adapteze la diferitele tipologii de indivizi și care odată îmbrăcată să fie perfect adecvată profilului utilizatorului pe toată durata folosirii și în asumarea diferitelor locuri de lucru.

DOTĂRI PROTECTIVE: Articolul de îmbrăcăminte marcat:

EN 342:2004 este o îmbrăcăminte pentru protecția împotriva frigului, garantată de materiale și captușiri speciale.

EN 343:2003+A1:2007 este o îmbrăcăminte pentru protecția împotriva intemperiei, garantată de materiale impermeabile și cusături sigilate.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 este o îmbrăcăminte pentru vizibilitate înaltă, garantată de materiale fosforescente (materiale de bază) și benzi reflectorizante la lumină (material retroreflexiv).

Îmbrăcăminte cu marca "e-care" este dotată cu buzunar port telefon celular captușită cu un țesut particular adaptat protecției zonei toracice imediată în spatele telefonului, când este pus în buzunar, de recepția/emisia de unde electromagnetice ale antenei.

COMPOZIȚIA ȚESUTURILOR: Vedeți eticheta țesutului cusută direct pe îmbrăcăminte.

DESTINAȚIE DE FOLOSIRE: Îmbrăcăminte cu caracteristici de proiectare simplă destinată a proteja persoana de riscuri care implică daune fizice printre care: leziuni cu efecte superficiale produse de instrumente mecanice; leziuni ușor reversibile cauzate de produse pentru curățenie; riscuri derivate din căldură la contact (temperaturi inferioare celei de 50 °C); impacturi ușoare și vibrații capabile să atingă organele vitale și să provoace leziuni cu caracter permanent; leziune datorată razelor solare. combinație de fenomene atmosferice printre care precipitații, ploaie, ceață, umiditate și vânt (EN 343:2003+A1:2007); temperaturi joase (EN 342:2004); condiții de vizibilitate scăzută atât diurnă cât și nocturnă (EN ISO 20471:2013+A1:2016).

IMP.: Pentru a obține caracteristicile de protecție specificate îmbrăcăminte trebuie îmbrăcată ca set jachetă + pantalon.

IMBRĂCĂMINTEA NU PROTEJEAZĂ DE: risc de agățare de părțile în mișcare; risc de agresii chimice (acizi, dizolvanți, etc.); risc de agresii mecanice (tăiere, perforări, etc.); risc de tăiere datorat fierăstrăului cu lanț portabil; risc termic; riscuri de traversare și stingere a flăcărilor. oricare alt risc pentru care îmbrăcăminte nu este certificată.

AVERTISMENTE: Utilizatorul trebuie să depisteze în funcție de evaluarea riscurilor posibile necesitatea de a îmbina îmbrăcăminte la alte dispozitive de siguranță pentru protecția părților rămase ale corpului. Prestațiile îmbrăcăminte sunt garantate când îmbrăcăminte este corect îmbrăcată și prinsă.

În cazul în care se observă vizual oricare deteriorare a îmbrăcăminte suspendați utilizarea și ocupați-vă de verificările de prestația a cazului sau de înlocuirea acestuia cu o îmbrăcăminte nouă. Nota informativă prezintă trebuie păstrată pe întreaga durată a îmbrăcăminte. Nu este posibil să se efectueze modificări la EPI. Toate modificările efectuate îmbrăcăminte pot compromite folosirea; COFRA S.r.l. nu este responsabilă pentru daunele derivate la lucruri sau persoane cauzate de eventuale modificări aduse, nici pentru eventuala reducere a prestațiilor pentru care îmbrăcăminte a fost proiectată și certificată. Numarul maxim de cicluri de curățare menționat nu este singurul factor legat de durata de viața a învelisului. Durata de viața depinde și de utilizare, condiții de păstrare, etc.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE: Se recomandă să se citească simbolurile redată pe eticheta fiecărei îmbrăcăminte și să respectați strict indicațiile. Respectarea modalităților de întreținere prescrise pe etichetă și redată în continuare este de importanță extremă deoarece prin tratamente eronate s-ar putea altera caracteristicile îmbrăcăminte. Păstrați îmbrăcăminte într-un loc uscat departe de surse excesive de lumină și căldură. COFRA S.r.l. își declină responsabilitățile derivate dintr-o folosire improprie ca și o întreținere și păstrare greșită a îmbrăcăminte. Prestațiile de izolare termică ar putea să scadă la creșterea ciclurilor de întreținere.

### AVERTIZARE: nu călcați inserțiile reflexe.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE: Respectați exclusiv ceea ce este redat pe eticheta de întreținere prezentă în îmbrăcăminte.

LEGENDĂ					
		Tratament moderat: linia dedesubtul bazinului indică faptul că tratamentul trebuie efectuat cu moderare, comparativ cu tratamentul corespunzător aceluiasi grafic, fără linie	– este permisă uscarea cu ajutorul unui uscător cu tambur – ciclu de uscare la o temperatură redusă		Călcare la temperatură scăzută (max 110 °C)
30°	spălați îmbrăcăminte la o temperatură max de 30 °C	Tratament foarte moderat: cele două linii dedesubtul bazinului indică un tratament de spălare foarte moderat	– este permisă uscarea cu ajutorul unui uscător cu tambur – program de uscare normal		Călcare la temperatură medie (max 150 °C)
40°	spălați îmbrăcăminte la o temperatură max de 40 °C	permisă albirea cu clor, numai la rece și în soluție diluată	uscare pe suprafață plană (întins)		Călcare la temperatură înaltă (max 200 °C)
60°	spălați îmbrăcăminte la o temperatură max de 60 °C	Sunt permise doar produse de înălbire pe bază de apă oxigenată, fără clor	uscare în poziție verticală (agățată) după stoarcere și/sau centrifugare		spălare chimică cu toți dizolvanții, exclus tricloroetilenă și trielina
70°	spălați îmbrăcăminte la o temperatură max de 70 °C	nu albiți	uscare în tambur		spălare chimică cu hidrocarburi
man	spălați îmbrăcăminte manual la o temperatură max de 40 °C	nu spălați chimic	Uscare la umbră		spălare chimică cu toți dizolvanții
x	nu spălați în apă	uscare în poziție verticală (agățată) a îmbrăcăminte umede, adică fără stoarcere și/sau centrifugare	țesutul nu suportă călcatul		nu spălați chimic

MARCARE: Eticheta care conține Marcarea CE este situată în interiorul îmbrăcăminte și cusută în manieră vizibilă. Sunt redată: numele și locul fabricantului, modelul, codul comercial, logo-ul CE, categoria de apartenență, pictograma/ele care indică clasele și prestațiile îmbrăcăminte, mărimile, compoziția țesuturilor, simbolurile de întreținere.

