

FIȘA TEHNICĂ



A075 – 214001 Varese O1 SRC

Pantof de lucru O1 SRC fara bombeu de protectie

Încălțăminte de lucru conform

Standard: EN ISO 20347:2012

Marimi: 35-47 (EU)

Încălțăminte este proiectată astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Domeniu de utilizare: protecția împotriva agresiunilor mecanice superficiale minore (abraziune, agățare), protecția călcâiului împotriva șocurilor mecanice, proprietăți antistatice, talpă exterioară cu profil, ofera plus de stabilitate pentru deplasări pe suprafețe denivelate.

Aplicații și industrii: mentenanța, sectoare logistice, industriei.

Caracteristici și materiale:

- ✧ **Fete:** piele de bovină, texturată;
- ✧ **Captuseala:** textilă 3D, respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea;
- ✧ **Brant:** EVA perforat, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea;
- ✧ **Talpa:** PU dubla densitate;
- ✧ **Protecția gleznei:** prevăzută la marginea superioară cu element de confort amortizant;
- ✧ **Înălțime cârâmbi:** min. 75 mm (sortiment B);

Performanțe conform standard EN ISO 20347:2012:

- ✓ Talpă exterioară rezistentă la abraziune - pierderea de volum relativ este sub 150 mm³, pentru materiale a căror densitate este peste 0,9 g/cm³.
- ✓ Talpă exterioară rezistentă la hidrocarburi - variația volumului după imersie, timp de (22 ± 2) h în izooctan este sub 12%, iar creșterea durității sub 10 grade Shore
- ✓ Rezistență la alunecare:
 - Rezistență la alunecare pe podele din plăci ceramice:
 - coeficient de frecare condiția A - alunecare toc spre înainte: ≥ 0,28;
 - coeficient de frecare condiția B - alunecare talpă spre înainte: ≥ 0,32;
 - Rezistență la alunecare pe podele din oțel unse cu glicerină:
 - coeficient de frecare condiția C - alunecare toc spre înainte: ≥ 0,13;
 - coeficient de frecare condiția D - alunecare talpă spre înainte: ≥ 0,18.
- ✓ Absorbitor de energie în zona calcaiului;
- ✓ Încălțăminte antistatică - rezistență între 100k Ω și 1000 M Ω ;
- ✓ Permeabilitate la apă:



+40 265 264 817

Instrucțiuni de întreținere:

Încălțăminteă încorporează atât materiale naturale cât și sintetice. Se păstrează într-un loc răcoros, uscat, curat, de preferat în ambalajul original. În timpul utilizării trebuie curățată în mod regulat, folosind o cârpă umedă. Dacă încălțăminteă s-a umezit puternic, trebuie uscată natural într-un spațiu deschis, răcoros și bine ventilat. Nu trebuie expusă la surse directe de căldură. După uscare, se recomandă tratarea fețelor cu cremă sau ceară speciale pentru piele.



+40 265 264 817