

Simboluri de îngrijire



Temperatura maximă de spălare
30°C procedură normală



Temperatura maximă de spălare
40°C procedură normală



Temperatura maximă de spălare
60°C procedură normală



Temperatura maximă de spălare
95°C procedură normală



A nu se spăla



Spălare manuală
Temperatura maximă 40°C



A nu se folosi înălbitor



A nu se călca



Se poate călca la 150 °C



Se poate călca la 110 °C
Călcătul cu aburi poate
cauza defecte ireversibile



Curățare chimică profesională
procedură normală



A nu se curăța chimic



A nu se usca în centrifugă



Se usucă în uscătoare cu
tambur la temperatură redusă
(60 °C)