


Vă mulțumim pentru preferința acordată. Dumneavoastră ați ales un Articol de îmbrăcăminte de lucru COFRA.

Acest produs poartă marcajul  deoarece este în conformitate cu reglementările stabilite de REGULAMENTUL (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE și îndeplinește cerințele normelor armonizate Europene EN ISO 13688:2013.

Materialele folosite pentru a confecționa îmbrăcămintea respectă Directiva 79/769/CEE "[...] relative la restricțiile despre acceptarea pe piață și folosirea unor substanțe și amestecuri periculoase" și modificările ulterioare. Îmbrăcămintea este proiectată astfel încât, în condițiile de utilizare previzibile, să poată oferi protecția adecvată utilizatorului. Prestațiile îmbrăcămintei sunt indicate prin pictograma și indexurile adecvate alăturate acestuia prezentă pe marca CE. Aceste prestații rezultă din probele la care prototipurile au fost supuse.

INOCUITATEA EPI-ULUI – Îmbrăcămintea a fost confecționată astfel încât să nu fie cauză de risc sau de deranj pentru cine o îmbracă, materialele constitutive au fost selecționate dintre

cele care oferă cele mai bune prestații, cea mai optimă durată și care nu au contraindicații în ceea ce privește folosirea lor. Confecționarea îmbrăcămintei a fost efectuată astfel încât să nu fie puncte (de ex. cusături sau părți accesorii aflate în contact direct cu pielea) care să provoace iritații excesive sau leziuni celui care le îmbracă.

ADECVAREA LA PROFILUL UTILIZATORULUI – Gama de măști pentru care a fost proiectată îmbrăcămintea îi permite să se adapteze la diferitele tipologii de indivizi și care odată îmbrăcată să fie perfect adecvată profilului utilizatorului pe toată durata folosirii și în asumarea diferitelor locuri de lucru.

DOTĂRI PROTECTIVE – Pantalonii pot fi dotați (dacă e prevăzut compartimentul respectiv) cu genunchieră din material moale, adecvată pentru a efectua lucrări în genunchi; ea nu protejează de impacturi, ci oferă o bună și comodă susținere pentru genunchi.

Îmbrăcămintea cu marca "E-ward" este dotată cu buzunar port telefon celular căptușită cu un țesut particular adaptat protecției zonei toracice imediată în spatele telefonului, când este pus în buzunar, de recepția/emisia de unde electromagnetice ale antenei.

COMPOZIȚIA ȚESUTURILOR – Vedeți eticheta țesutului cusută direct pe îmbrăcăminte.

DESTINAȚIE DE FOLOSIRE – Îmbrăcăminte cu caracteristici de proiectare simplă destinată a proteja persoana de riscuri care implică daune fizice printre care: leziuni cu efecte superficiale produse de instrumente mecanice, leziuni ușor reversibile cauzate de produse pentru curățenie, riscuri derivate din caldura la contact (temperaturi inferioare celei de 50°C), impacturi ușoare și vibrații capabile să atingă organele vitale și să provoace leziuni cu caracter permanent, leziune datorată razelor solare, fenomene atmosferice obișnuite în curul activităților profesionale (EN ISO 13688:2013).

ÎMBRĂCĂMINTEA NU PROTEJEAZĂ DE: risc de agățare de părțile în mișcare, risc de agresiuni chimice (acizi, dizolvanți, etc.), risc de agresiuni mecanice (tăiere, perforări, etc.), risc de tăiere datorat fierăstrăului cu lanț portabil, risc termic, riscuri de traversare și stingere a flăcărilor, oricare alt risc pentru care îmbrăcămintea nu este certificată.


















AVERTISMENTE – Utilizatorul trebuie să depisteze în funcție de evaluarea riscurilor posibile necesitatea de a îmbina îmbrăcămintea la alte dispozitive de siguranță pentru protecția părților rămase ale corpului. Prestațiile îmbrăcămintei sunt garantate când îmbrăcămintea este corect îmbrăcată și prinsă.

În cazul în care se observă vizual oricare deteriorare a îmbrăcămintei suspendați utilizarea și ocupați-vă de verificările de prestația a cazului sau de înlocuirea acestuia cu o îmbrăcăminte nouă. Nota informativă prezentă trebuie păstrată pe întreaga durată a îmbrăcămintei. Nu este posibil să se efectueze modificări la EPI. Toate modificările efectuate îmbrăcămintei pot compromite folosirea; COFRA S.r.l. nu este responsabilă pentru daunele derivate la lucruri sau persoane cauzate de eventuale modificări aduse, nici pentru eventuala reducere a prestațiilor pentru care îmbrăcămintea a fost proiectată și certificată.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE – Se recomandă să se citească simbolurile redată pe eticheta fiecărei îmbrăcăminte și să respectați strict indicațiile. Respectarea modalităților de întreținere prescrise pe etichetă și redată în continuare este de importanță extremă deoarece prin tratamente eronate s-ar putea altera caracteristicile îmbrăcămintei. Păstrați îmbrăcămintea într-un loc uscat departe de surse excesive de lumină și căldură. COFRA S.r.l. își declină responsabilitățile derivate dintr-o folosire improprie ca și o întreținere și păstrare greșită a îmbrăcămintei.

**AVERTIZARE: nu călcați inserțiile reflexe.**

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE – Respectați exclusiv ceea ce este redat pe eticheta de întreținere prezentă în îmbrăcăminte.

| LEGENDĂ | | Tratament moderat: linia dedesubtul bazinului sau cercului indică faptul că tratamentul trebuie efectuat cu moderație, comparativ cu tratamentul corespunzător aceluiasi grafic, fără linie | | – este permisă uscarea cu ajutorul unui uscător cu tambur – program de uscare normal | |  țesutul nu suportă călcatul | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  | spălați îmbrăcămintea la o temperatură max de 30 °C |  | permisă albirea cu clor, numai la rece și în soluție diluată |  | uscare pe suprafață plană (întins) |  | Călcare la temperatură scăzută (max 110 °C) |
|  | spălați îmbrăcămintea la o temperatură max de 40 °C |  | nu albiți |  | uscare în poziție verticală (agățată) după stoarcere și/sau centrifugare |  | Călcare la temperatură medie (max 150 °C) |
|  | spălați îmbrăcămintea la o temperatură max de 60 °C |  | nu spălați chimic |  | uscare în tambur |  | spălare chimică cu toți dizolvanții |
|  | spălați îmbrăcămintea la o temperatură max de 70 °C |  | – este permisă uscarea cu ajutorul unui uscător cu tambur – ciclul de uscare la o temperatură redusă |  | Uscare la umbră |  | nu spălați chimic |

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE – Dacă hainele nu sunt contaminate cu anumite substanțe sau produse, acestea pot fi eliminate ca orice alte deșeuri textile; în caz contrar, acestea trebuie eliminate cu respectarea reglementărilor în vigoare privind deșeurile speciale.

MARCARE – Eticheta care conține Marcarea CE este situată în interiorul îmbrăcămintei și cusută în manieră vizibilă. Sunt redată: **1** numele și locul fabricantului, **2** modelul, **3** codul comercial, **4** logo-ul CE, **5** indică mărimile de referință ale corpului, **6** se referă la nota informativă de față, **7** categoria de apartenență, **8** mărimile, **9** compoziția țesuturilor, **10** simbolurile de întreținere, **11** numărul Comenzii de Confecționare COFRA, **12** țara de origine.

STANDARDE APLICABILE

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE.

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE este disponibilă pe site-ul www.cofra.it.

Numele fabricantului: COFRA S.r.l. – Via dell'Euro, 53-57-59, 76121 – Barletta – BT – Italia