

ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI PĂSTRARE A ÎMBRĂCĂMINTEI DE PROTECȚIE

Prezentul DPI protejează în cazul expunerii la riscuri fizice, în cantități reduse, precum:
mici frecări, raze solare, vânt, pulberi netoxice, murdărire cu substanțe lipicioase sau lichide, fiind complet netoxic.
Această protecție se regăsește în Categoria I conform Regulamentului (UE) 2016/425

Prezenta etichetare este conformă normei UNI EN 13688:2013, este aplicată pe îmbrăcăminte într-un loc cu o bună vizibilitate și este deplin lizibilă.

1) GRUPPO P&P WORKWEAR Via Valdillocchio n°2 19126 LA SPEZIA ITALY	2) STX06101	4) Conform Normei UNI EN 13688:2013 și Regulamentului (UE) 2016/425 CATEG. I	5) 	6) Țesătura: BUMBAC 100%
	3) 			7)

LIMITE DE UTILIZARE

Îmbrăcăminte de protecție obiect al prezentei note informative NU este adecvată utilizării în combaterea incendiilor (de ex. pentru pompieri), în operații de sudură și proceduri conexe, în caz de riscuri chimice, electrice, în medii cu vizibilitate redusă și nici pentru alte utilizări nespecificate în prezenta notă informativă.

AVERTISMENTE

Caracteristicile de siguranță indicate sunt garantate numai dacă îmbrăcăminte are mărimea corespunzătoare, este corect îmbrăcată, încheiată și în perfectă stare de păstrare.

Înainte de fiecare întrebuințare efectuați un control vizual pentru a vă asigura de starea perfectă a îmbrăcăminte sub aspectul integrității și al curățeniei; în cazul în care aceasta nu este integră, se va înlocui.

În caz de contact accidental cu lichide conținând substanțe chimice sau inflamabile îmbrăcăminte trebuie dezbrăcată pentru ca lichidul să nu intre în contact direct cu pielea, iar ulterior aceasta se va spăla sau înlocui; în caz de impregnare urmați instrucțiunile de pe eticheta de identificare a piesei.

PĂSTRARE

Îmbrăcăminte se păstrează în loc uscat, în ambalajul original și ferită de lumină, praf și surse de căldură.

RECICLARE

Dacă îmbrăcăminte nu a fost contaminată cu substanțe sau produse speciale va putea fi reciclată ca și deșeurile textile obișnuite, în caz contrar va fi reciclată conform dispozițiilor legale în vigoare pentru deșeurile speciale.

1) MARCA FURNIZORULUI

2) IDENTIFICAREA ÎMBRĂCĂMINTEI

3) MĂRIME, MĂSURA, BUST ȘI ÎNĂLȚIME ÎN CM







Mărime	Talie	Bust	Înălțime	Mărime	Talie	Bust	Înălțime
42	74- 78	82- 86	154- 158	54	98- 102	106- 110	178- 182
44	78- 82	86- 90	158- 162	56	102- 106	110- 114	182- 186
46	82- 86	90- 94	162- 166	58	106- 111	114- 118	186- 190
48	86- 90	94- 98	166- 170	60	111- 117	118- 123	190- 194
50	90- 94	98- 102	170- 174	62	117- 123	123- 129	194- 198
52	94- 98	102- 106	174- 178	64	123- 129	129- 135	198- 202
S	78- 86	86- 94	156- 164	XL	102- 111	110- 118	180- 188
M	86- 94	94- 102	164- 172	XXL	111- 123	118- 129	188- 196
L	94- 102	102- 110	172- 180	XXL	123- 135	129- 141	196- 204

4) NORMA ȘI CATEGORIA DE APARTENENȚĂ A DPI

5) MARCAJ DE CONFORMITATE în temeiul REGULAMENTULUI (UE) 2016/425

6) ȚESĂTURA UTILIZATĂ

7) INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

	NU FOLOSIȚI CLOR!		CONSULTAȚI NOTA INFORMATIVĂ		SPĂLARE LA MAȘINĂ Temperatura maximă 60 °C Spălare normală
	CURĂȚARE CHIMICĂ - PERMISĂ cu Tetracloretilenă și cu solvenții indicați pentru semnul F Tratamente ușoare de spălare		CĂLCAREA PERMISĂ LA 150°C		CENTRIFUGARE PENTRU USCARE - PERMISĂ

Declarație de conformitate UE: Declarația de Conformitate poate fi consultată pe site-ul: www.peployal.it

REV. 00 din 01/08/17